

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56
Rapor No: 06-01-1332175
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56

Full Plus Ekspertiz



06CJK079

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CJK079	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	60954	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMU70335	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-20	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş, yakıcı madde hasarı mevcut. Paspaslar yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sol arka lamba deforme.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri okunamadığı için test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön camda hafif taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	-10.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	79	3
2. Aks	89	72	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.92	3.0375	3
2. Aks	2.748	2.287	16
El Freni	0.9415	1.0015	5

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,57 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5,55 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,95 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	5,22 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 73	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.01.2025

Araç:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XVGA

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CJKO79

VIN:

Test edilmiş:

16.01.2025 16:51:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu C2000:

Direks. acl sen

HATALI KALIBRASYON

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu PO83F:

KAVRAMA PEDALI SvicCI "A"/"B"

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ K

ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVICI "D"

HATALI SINYAL

Hata kodu P0068A:

ANA RÖLE

Role çok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2300:

KOD VARYASYONU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U300E:

Kontakt anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***0335 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56
Rapor No: 06-01-1332175
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56
Rapor No: 06-01-1332175
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş izi



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Taban, Paspaslar > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Rötüş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Çakmak - Sökülmüş-Yok

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç yağ kaçaıklarından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 16:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1332175 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 16:56
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası