

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44
Rapor No: 06-01-1303018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44

Full Plus Ekspertiz



06BON174

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BON174	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	102923	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF17R486A63615150	Motor Gücü	55 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-04	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,koltuklar deforme olmuş,hasarlı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Silecek sistemi çalışmıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön lastikler deforme olmuş,lastik ebatları farklı,jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	88H	4,17 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	88H	5,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	88H	377 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	88H	4,66 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 55	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

31.10.2024

Araç:

Renault Clio-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-612 (K9K-E6)

Üretim yılı;

12-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BON174

VIN:

VF17R486A63615150 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.10.2024 13:38:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC C42300:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

HATALI MESA]

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu DTC 910549:

ECU

Dahili hata.

Konfor

Gösterge panosu CAN

Hata kodu DTC 940413:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941213:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95F108:

Lastik basıncı kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***5150 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO SPORT TOURER JOY 1.5 DCI 75 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44
Rapor No: 06-01-1303018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44
Rapor No: 06-01-1303018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağı > Ezik

Diğer



Cam yıkama/silme sistemi, Silecek sistemi > Çalışmıyor



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44
Rapor No: 06-01-1303018
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Sökülmüş-Yok



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı. (Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 13:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1303018 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 13:44
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası