

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17
Rapor No: 06-01-1355330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17

Full Plus Ekspertiz



34GMA797

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GMA797	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39973	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WAUZZZGY6PA097591	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	SİYAH	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-09	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarısı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi ,öncam fitili çizik.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.0 m/km	-5.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	70	16
2. Aks	65	54	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.825	2.683	5
2. Aks	2.0575	1.9405	5
El Freni	2.3355	2.204	5

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94V	5,13 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94V	5,17 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94V	5,28 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94V	5,22 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.03.2025

Araç:

Audi A3 1.4i 16V TSI e-tron Sportback

Motor kodu:

CUKB

Uretim yili;

14-18

Kilometre durumu:

39973 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

34GMA797

VIN:

WAUZZZGY6PA097591 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.03.2025 14:01:10 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

ABS

Fren elektronigi

ABS

Fren servo İnitesi

Hata kodu 107008:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 107024:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

SINYAL HATALI VEYA EKSIK

Hata kodu 172400:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hata kodu 1024368:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 9444359:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

Mekanik hata

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 1048838:

Batarya yonetim kumanda Unitesi yoluyla fonksiyone

I kisitlama

SISTEM ETKİN

Hata kodu 459802

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 219136:

Uzaktan kumanda anahtarı 1

VOLTA] COK DUSUK

Hata kodu 219139:

Uzaktan kumandali anahtar 2

VOLTA] COK DUSUK

Hata kodu 787212:

Cam yitkama sivisi pompası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 13639936:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Isik kontrolii sol 2

Konfor

Isik kontrolii sag 2

Konfor

Cok islevli modiil

Hata kodu 131080:

On aydinlatma veri yolu

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu 1080304:

Arka park yardım sensörü

KISITLANMIS FONKSİYON!

Konfor

Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensörü

Hata kodu 1561:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 209054:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 2425:

Hata kodu 567:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 577:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 790:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 859:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Suriuci kapisi elektronigi

Konfor

Yolcu kapisi elektronigi

Konfor

Kapi elektronigi arka sol

Konfor

Kapi elektronigi arka sag

Konfor

Surgulii tavan

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 1049254:

Ethernet baglantisi, kısmi alan 6

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 8397569:

YUKSUZ AKİM

Bostaki akim çok yuksektir.

Hata kodu 8397571:

12-V batarya yonetimi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Uyari tetiklendi.
Hata kodu 8466689:
Kodlanmış bilgi aktarımı
Adaptasyon süreci eksik/tam değildir.
Konfor
On kamera sistemi
Konfor
Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi
Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya sarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a.
Sanziman
Sanziman elektronikleri
Hata kodu 41686:
Vites kolu blokajı selenoid valfi 1
Sikismishk acma
Hırsızlık koruması
Erisim ve start sistemi arayüzü
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Hata kodu 1456:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hata kodu 5529:
Güvenli yerleşik iletişim
Dahili iletişim hatadır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7591 şasi nolu AUDI A3 SEDAN 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17
Rapor No: 06-01-1355330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Ön cam fitili >
Çizik



Camlar, Ön cam fitili >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2025 14:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1355330 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2025 13:43 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2025 14:17
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası