

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Rapor No: 06-01-1323584  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41

# Full Plus Ekspertiz



## 06EE5588

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EE5588	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	79941	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA8D5103GK749325	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Triger ön kapagı yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri düşük olduğundan test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	93	89	4
2. Aks	62	72	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.542	2.4265	4
2. Aks	2.507	2.555	1
El Freni	1.912	1.8265	4

### Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	94V	6,26 mm	Kışlık
Sol Arka	225/50/17	94V	6,37 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/50/17	94V	6,21 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/50/17	94V	5,88 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Rapor No: 06-01-1323584  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
525	425	94	129
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	116	22	92,80
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

24.12.2024

Arac:

BMW 320i G20

Motor kodu:

B48 B16 A

Uretim yili;

19-22

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EE5588

VIN:

Test edilmiş:

24.12.2024 15:22:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

Motor

DME Motor kumanda linitesi

Hata kodu DTC 120308:

ABS

DSC Siiris dinamik kontrolü

Hava yastigi

ACSM Hava yastigi kumanda Unitesi

Klima

IHKA Klima kumanda linitesi

Konfor

KOMBI Gosterge panosu

Konfor

ZGM Merkezi Gateway kumanda linitesi

Konfor

CON Bilgi-eglenme kontrol Unitesi

Konfor

BDC Arac elektrik sistemi kumanda linitesi

Hata kodu DTC 804415:

Uzaktan kumanda pili

Bos batarya.

Hata kodu DTC 8044A4:

Sinyal dudugi rolesi

BOBIN ELEKTRIK DEVRESINDE KISA DEVRE!

Konfor

FLE-L Sol far elektronigi

Konfor

FLE-R Sag far elektronigi

Konfor

FZD Siirgulia tavan kumanda uUnitesi

Konfor

SMFA siiriicii koltuk kumanda linitesi

Hata kodu DTC 802A1E:

KOLTUK AYARI

Motor calistirma nedeniyle kapali fonksiyon.

Konfor

TRVC Panoramik kamera

Hata kodu DTC 800BAA:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

EGS Sanziman kumanda linitesi

Sanziman

GWS Vites salteri kumanda linitesi

Direksiyon

EPS servo direksiyon kumanda linitesi

Ses/Video

HU-H Kontrol ylizeyi

Hata kodu DTC B7F8Cé:

Ses/Video

TCB Telematik kumanda iinitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.08.2021		ERPÇarpışma	Hayır	12547.16	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Rapor No: 06-01-1323584  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Rapor No: 06-01-1323584  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Ezik

## Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >  
Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor, Motor bloğu > Yağ  
Kaçağı



Motor, Motor bloğu > Yağ  
Kaçağı



Motor, Motor bloğu > Yağ  
Kaçağı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk  
ağı > Hasarlı

## Parça Grubu

Camlar

## Parça ve Hasar

Ön cam - Taş Vuruğu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 15:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1323584 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 15:41  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası