

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07
Rapor No: 06-01-1284288
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07

Full Plus Ekspertiz



34KKS042

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1284288 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KKS042	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	10508	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LVVDB21B2RD712027	Motor Gücü	136 kw
Marka	Chery	Motor Hacmi	1598cc
Renji	SİYAH KIRMIZI	Model	Tiggo7PRO
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-03	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1284288 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Noktasal ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Motor yağ seviyesi eksik.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1284288 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	66	5
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	326	344	5
2. Aks	231	235	2
El Freni	44	61	27

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	100H	5,89 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	100H	6,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	100H	5,76 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	100H	6,35 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07
Rapor No: 06-01-1284288
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 192 NM	Teker Torku 160,57 NM	Teker Gücü 113,6 KW	Test Hızı 138 km/h
Ruhsat Verisi Güç 136 KW	Test Sonucu Güç 140 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1284288 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

***2027 şasi nolu CHERY TIGGO 7 PRO AVANTGARDE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07
Rapor No: 06-01-1284288
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07
Rapor No: 06-01-1284288
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Taş İzi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Küçük Çizik




Motor kaputu, Motor kaputu > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı üst bağlantı civatasında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç boya mikron değerlerinde farklılıklar görülmektedir. Araç marka ve modelinden dolayı OBD tarama testi yapılamadı. Araç tavan boya mikron değerleri yüksek .

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1284288 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası