

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27
Rapor No: 06-03-1284538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27

Full Plus Ekspertiz



34HGR165

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-03-1284538 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HGR165	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36283	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LVVDB21B1PD787685	Motor Gücü	136 kw
Marka	Chery	Motor Hacmi	1598cc
Renği	GRİ	Model	Tiggo7PRO
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-06	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-03-1284538 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-03-1284538 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	65	5
2. Aks	74	67	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	385	356	8
2. Aks	217	194	11
El Freni	106	77	28

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18R	100H	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18R	100H	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18R	100H	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18R	100H	5,9 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27
Rapor No: 06-03-1284538
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
0	∞	86,1	105
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
136	108,1	10,11	79,49
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-03-1284538 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

05.09.2024

Araç: Genel Tüm protokol standartları

Motor kodu:

Üretim yılı: 00-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: LWDBZIBIPD787685 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 05.09.2024 14:35:00 / Standard

Hata kodu / Motor / Mod 2/3/7

ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL
07.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27
Rapor No: 06-03-1284538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27
Rapor No: 06-03-1284538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Spoyley > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-03-1284538 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:28 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 15:27
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası