

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54
Rapor No: 06-01-1323328
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54

Full Plus Ekspertiz



06BSB561

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54
Rapor No: 06-01-1323328
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10

Sayfa: 2/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54

Araç Bilgileri

Plaka	06BSB561	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	138958	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DD9HP0GJ725591	Motor Gücü	68 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1560cc
Renği	BEYAZ	Model	C-Elysee
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-05	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları hasarlı çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ kaçağı mevcut.turbo hortum yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		DİREKSİYON simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
18.6 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	54	11
2. Aks	80	63	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1085	1.951	7
2. Aks	1.4295	1.6685	14
El Freni	0.5385	0.533	1

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	5,02 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	5,36 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	4,99 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	5,22 mm	Kışlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 68	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.12.2024

Arac:

Citroen C-Elysee 1.6 HDi 90

Motor kodu:

9HP (DV6DTE)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BSB561

VIN:

VF7DD9HP0GJ725591 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.12.2024 10:36:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel (CAN)

Hata kodu P2562:

Turbosarj kanadı ayarı

Istenen degere kıyasla gercek deger cok diisiiktii r.

Hata kodu P1497:

Turbosarj;

TAKVIYE BASINCI COK DUSUK

Motor

Katki maddesi, Dizel

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FOE:

CAN-BUS

Hatali elektrik hatt.

Hata kodu U1F1B:

LIN-Bus

HATALI ILETISIM!

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatali algilama.

Hata kodu U1802:

Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu B1153:

ON CAM SILECEGI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B114A:

ON SAG PARK LAMBASI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1163:

Plaka lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1179:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B115F:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B162C;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1826:

Yag basinci kontrolu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1816:

Motor elektronik kontrol tinitesi yoluyla hibrid a

ktarma organi durumu/start izni durumu

sinyal/iletisim yok

Hata kodu C1651:

Lastik havasi kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu C1653:

ESP kumanda Unitesi

ARIZALI BASLATMA

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda tinitesine CAN-Bus

ILETISIM YOK

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

Arac radyosu CAN

Hata kodu DTC 0303:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI KODLAMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***5591 şasi nolu CITROEN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 ATTRACTION markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54
Rapor No: 06-01-1323328
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54
Rapor No: 06-01-1323328
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10


Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Pas



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Taş İzi



Tavan, Tavan > Taş İzi



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.araç motor yağ kaçaqlarından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.sağ ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2024 10:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1323328 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2024 10:54
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası