

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04
Rapor No: 06-01-1351665
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04

Full Plus Ekspertiz



06DKA142

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DKA142	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	86764	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20870317442	Motor Gücü	110 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1332cc
Renği	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-24	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04
Rapor No: 06-01-1351665
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,ön koltuk yakıcı madde HASARI mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Çamur kaplı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.5 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	67	5
2. Aks	64	46	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.949	2.8635	2
2. Aks	1.523	1.3675	10
El Freni	1.3125	1.1945	8

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	4,03 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,06 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	3,87 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,25 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.03.2025

Arac:

Dacia Duster-111 1.3i TCE

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DKA142

VIN:

VF1HJD20870317442 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.03.2025 09:57:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 017192:

Yakit sistemi

ARIZALI SISTEM

Hata kodu DTC 053016:

Motor sogutma sivisi basing sensoru

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 0226F2;

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 056415:

Otomatik hiz kontrolii/sinirleyici

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensori

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 046181:

Yakit seviyesi sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 007181:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C15500:

ABS kumanda unitesi

YANLIS KONFIGURASYON

Hata kodu DTC C40100:

ENJEKSİYON SISTEMİNDEN GELEN MULTİPLEKS BİLGİSİ

BİLGİ GECERSİZ!

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42300:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

HATALI MESA]

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 802813:

YAN HAVA YASTIGI ATEŞLEME DEVRESİ ON SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 802013:

YAN HAVA YASTIGI ATEŞLEME DEVRESİ ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 905315:

YOLCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 80011A:

SURUCU HAVA YASTIGI 1.ASAMA ATEŞLEME DEVRESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 800113:

SURUCU HAVA YASTIGI 1.ASAMA ATEŞLEME DEVRESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC C15587:

Gosterge panosu multiplex veri agi

Hicbir veri yoktur.

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957115:

Fren lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 957068:

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 952918:

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSÖR

HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927096:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC 940215:

Yakit seviyesi sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941215:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 941015:

OBD KONTROL LAMBASI

FONKSİYON AKTİF!

Sanziman

Otomatik sanziman

Hata kodu DTC C41787:

FREN SINYALI CAN-BUS/VERİ HATTI

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 500887:

Dis hava sicakligi sensori

HATALI SINYAL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 187198:
Debriyaj 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 500886:
Dis hava sıcaklığı sensörü
HATALI SINYAL
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7442 şasi nolu DACIA DUSTER ESSENTIAL TCE 150 EDC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04
Rapor No: 06-01-1351665
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağzı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04
Rapor No: 06-01-1351665
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.03.2025 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1351665 Araç Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:39 Araç Çıkış Tarihi: 18.03.2025 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası