

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Rapor No: 06-01-1284011  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28

# Full Plus Ekspertiz



## 06CJY806

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CJY806	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	115325	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40166964211	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Renği	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik, çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirli ve hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastikler deforme olmuş. jantlarda çizikler ve deformeler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	Kayışlar deforme olmuş.
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	BAKIM GEREKLİ	Soğutma su seviyesi düşük.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-8.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	62	3
2. Aks	54	61	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	369	391	6
2. Aks	202	216	6
El Freni	180	201	11

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98T	2,2 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98T	1,75 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98T	1,75 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98T	2,2 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Boyası Atmış



Jant, sol arka > Boyası Atmış



Jant, sağ ön > Boyası Atmış



Jant, sağ arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.09.2024  
Araç: Dacia Duster—III 1.5 Blue—dCi 4x4  
Motor kodu: K9K—872 (K9K—U8)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1HJD40166964211 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 04.09.2024 13:34:00 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor Dizel OBD 1\*

Hata kodu DTC 158896:

Motor Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS O\*  
ABS ABS/ESP OBD 1

Hata kodu DTC F00316:  
ECU  
.. V  
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hava yastığı Airbag OBD 1

Hata kodu DTC 903617:  
Güç kaynağı  
"  
ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Konfor UCH OBD 8

Hata kodu DTC 953215:  
HATCH BACK AÇMA  
arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 953018:  
SOL SİNYAL LAM BASI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:  
SAĞ SİNYAL LAM BASI  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956123:  
KAVRAMA SVİCİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956024:

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

KAVRAMA SVİCİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956023:  
KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:  
Transponder  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A92:  
AKÜ VOLTAJI  
- "  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor UPC OBD

Hata kodu DTC 923897:  
Ön cam sileceği motoru  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge panosu grubu OBD D\*

Şanzıman AWD şanzıman CAN  
Hata kodu DTC F00316:  
ECU GÜÇ BESLEMESİ  
ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Direksiyon Direksiyon OBD  
SesNideo Radyo OBD D\*  
He||a Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2022		ERP-Çarpma	Hayır	12951.59	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Rapor No: 06-01-1284011  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28

Sayfa: 8/12  
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28

## Araç Resimleri



## Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Rapor No: 06-01-1284011  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sağ  
sol arka > Ezik

## Diğer




Motor, Motor > Yağ  
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ  
Kaçağı



Çamurluk, sağ arka,  
Davlumbaz > Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma  
sıvısı > Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



İlave parçalar, ön, Ön panjur >  
Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon >  
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >  
Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Rapor No: 06-01-1284011  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Kaporta, C-direk, sol > Boyası Atmış



Kaporta, B-direk, sağ > Hasarlı



Kaporta, C-direk, sağ > Boyası Atmış



Taban, Taban halısı > Sabitlemesi Hatalı



Taban, Taban halısı > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

**Parça Grubu**

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan gözle kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.09.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1284011 Araç Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 04.09.2024 14:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası