

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14
Rapor No: 06-01-1314414
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14

Full Plus Ekspertiz



06CFA648

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFA648	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	135055	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40165994007	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-15	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler çizikler dolu hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastikler deforme olmuş hasarlı,jant kapakları deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş,kontrol edilemedi.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-13.5 ! m/km	-13.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	70	6
2. Aks	76	58	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.188	2.134	2
2. Aks	1.8775	1.089	41
El Freni	1.4285	0.8095	43

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	1,44 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	4,55 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	2,44 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	4,21 mm	Kışlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.11.2024

Araç:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFA648

VIN:

VF1HJD40165994007 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.11.2024 13:46:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi kumanda unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC 208AA2;

Ure katkı maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C10000:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ENJEKSİYON PROSEDURU

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 953215:

HATCHBACK ACMA

arızalı aktivasyon

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956804:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 927096:

DIREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

4*

Hata kodu DTC E14087:

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC C11887:

Hata kodu DTC 94117B:

Yağ basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC C10000:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ENJEKSİYON PROSEDURU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***4007 şasi nolu DACIA DUSTER PRESTIGE 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14
Rapor No: 06-01-1314414
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Tavan
Motor kaputu

Parça ve Hasar

Tavan - Dolu Hasarı
Motor kaputu - Dolu Hasarı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Dış Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç lastikleri deforme olduğundan dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.11.2024 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1314414 Araç Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 30.11.2024 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası