

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Full Plus Ekspertiz



06BDY888

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 2/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Araç Bilgileri

Plaka	06BDY888	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	278216	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40760828345	Motor Gücü	80 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-12	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut,
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş. Yakıcı madde zararı görmüş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/12

Rapor No: 06-01-1260591

Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1260591 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.5 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	57	5
2. Aks	47	47	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.0975	0.113	13
2. Aks	2.028	1.352	33
El Freni	1.8965	1.2835	32

Verimlilik

24

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	3,77 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98H	4,05 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	3,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	4,01 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
454	397	44	79
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	53	16	66,25
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1260591 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.06.2024
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 dCi
Motor kodu:
K9K-656 (K9K-G6)
Uretim yili;
17-18
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06BDY888
VIN:
VF1HJD40760828345 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
04.06.2024 10:31:25 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor Dizel OBD
Hata kodu DTC 063872:
Kelebek kapak regiiilasyonu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 061A62:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 061B64:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC 405154:
Direks. acl sen
Hafiza fonksiyonu arizali
Hata kodu DTC C00100:
MULTIPLEKS AG
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
Airbag OBD
Hata kodu DTC 902911:
Kemer geri sarma mekanizmasi 6n sol
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 953215:
HATCHBACK ACMA
arizali aktivasyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 953018:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVICI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder

Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 923A92:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921215:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 921315:
KISA FAR SAG
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 927112:
Arka sis lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 927415:
Plaka ve stop lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC 941355:
ECU
YANLIS KONFIGURASYON
Sanziman
AWD sanziman CAN
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
Hafiza fonksiyonu arizali
Ses/Video
Radyo OBD
Hata kodu DTC 93F016:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1260591 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.05.2023		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
29.06.2022		Çarpma	Hayır	4773.37	TL
10.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL
04.08.2020		Çarpisma	Hayır	1855.55	TL
02.01.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	14583.95	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43

Vuruk



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43
Rapor No: 06-01-1260591
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceKoltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ayarsız



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sağ ön çamurluk sökölüp takılmış iç dış boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.06.2024 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1260591 Araç Giriş Tarihi: 04.06.2024 10:05 Araç Çıkış Tarihi: 04.06.2024 10:43
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası