

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25
Rapor No: 06-01-1314662
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25

Full Plus Ekspertiz



06BUH262

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka | 06BUH262 | Şanzıman Tipi | Manuel |
| KM | 114804 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | UU1J9220564560826 | Motor Gücü | 85 kw |
| Marka | Dacia | Motor Hacmi | 1461cc |
| Rengi | BEYAZ | Model | Lodgy |
| Sonraki Muayene Tar. | 2024-12-12 | Model Yılı | 2019 |
| Araç Tipi | MPV | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezikler ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | Kirlenmiş. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Sağ arka jant kapagı hasarlı. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | BAKIM GEREKLİ | Turbo hortumu yağ terletmesi mevcut. |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | SORUNSUZ | |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|------------|--------------|
| 7.5 ! m/km | -15.9 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80 | 85 | 5 |
| 2. Aks | 69 | 77 | 8 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-------|-------|-----------|
| 1. Aks | 2.899 | 2.944 | 1 |
| 2. Aks | 2.339 | 2.497 | 6 |
| El Freni | 1.873 | 1.566 | 16 |

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/55/16 | 91H | 5,62 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H | 6,15 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/55/16 | 91H | 5,37 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H | 5,88 mm | Yazlık |



Jant kapağı seti > Hasarlı



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25
Rapor No: 06-01-1314662
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
| 313 | 256 | 48 | 131 |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
| 85 | 65 | 17 | 76,47 |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.12.2024

Araç:

Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BUH262

VIN:

UU1J9220564560826 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.12.2024 14:13:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 083362:

KAVRAMA KONTAK BİLGİLERİ

UYUM YOK

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBINI 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 025B13:

Yakıt pompası

ARIZALI/EKSIK KONTROL

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80D224:

Hava yastigl kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu

ONEMSİZ ARIZA KODU

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8568:

LASTIK BASINCI SENSORU 4

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A737A;;

LASTIK BASINCI SENSORU 2

Cok dusuik lastik basinci.

Hata kodu DTC 5A757A;;

LASTIK BASINCI SENSORU 4

Cok dusuik lastik basinci.

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC 940211:

Yakit seviyesi sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizall giic kaynagi ECU

Hata kodu DTC F00317;

Guc kaynagi

arizall giic kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 06.04.2023 | | Çarpışma | Hayır | 3553.53 | TL |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25
Rapor No: 06-01-1314662
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25
Rapor No: 06-01-1314662
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25

Diğer




Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Koltuklar, arka

Parça ve Hasar

Arka koltuk - Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2024 14:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1314662 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2024 14:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası