

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Rapor No: 06-01-1252101  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48

# Full Plus Ekspertiz



## 06CAZ156

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1252101 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CAZ156	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	82485	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002N98677	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	2287cc	Marka	Fiat
Renği	BEYAZ	Model	Ducato
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-03	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Rapor No: 06-01-1252101  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı, hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Stop çatlak
Silecekler		Sileceklerde su olmadığından kontrolü yapılamadı
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön arka lastikler birbirinden farklı arka lastikler deforme olmuş
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/10

Rapor No: 06-01-1252101

Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1252101 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	79	4
2. Aks	83	85	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	4.744	4.9315	3
2. Aks	1.4125	1.6805	15
El Freni	2.303	2.4315	5

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16	116R	7,8 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16	116R	4,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/75/16	116R	7,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16	116R	4,5 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Rapor No: 06-01-1252101  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 448 NM	Teker Torku 382 NM	Teker Gücü 47 KW	Test Hızı 90 km/h
Ruhsat Verisi Güç 103 KW	Test Sonucu Güç 69 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 66,99

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1252101 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

02.05.2024

Arac:

Fiat Ducato 150 2.3 16V JTDM

Motor kodu:

F1 AGL41.13

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA25000002N98677 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.05.2024 13:12:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Euro 6

Hata kodu P0217:

PERFORMANS SINIRLANDIRMA

SOGUTMA SUYU SICAKLIGI COK YUKSEK

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Body Computer

Hata kodu B11Ab:

Elektrikli cam anahtari yolcu tarafi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1011:

PLAKA LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1010:

ARKA SIS LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.08.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Rapor No: 06-01-1252101  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48

## Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

## Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Rapor No: 06-01-1252101  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48



Dikiz aynası, sol, Ayna camı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Pas



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çatlak



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Standart Dışı Onarım

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.05.2024 13:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1252101 Araç Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 02.05.2024 13:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası