

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19
Rapor No: 06-01-1304079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19

Full Plus Ekspertiz



06DKA217

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DKA217	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	77311	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y63003	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-16	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Vites körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,18 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	526 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.11.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DKA217

VIN:

NM435600006Y63003 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.11.2024 13:08:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC


Tramer Sorgulaması

***3003 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19
Rapor No: 06-01-1304079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45


Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik

Diğer




Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Noktasal Ezik



Koltuklar, arka, Arka koltuk >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor, Triger zinciri kapağı >
Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı >
Yağ Kaçağı



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarı



Motor, Silindir kapağı contası >
Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Şanzıman, Vites körüğü >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç fren süspansiyon testi yapılamadı.araç Triger yağ kaçağından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.11.2024 13:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304079 Araç Giriş Tarihi: 02.11.2024 12:45 Araç Çıkış Tarihi: 02.11.2024 13:19
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası