

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18
Rapor No: 06-01-1299334
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18

Full Plus Ekspertiz



06CFK632

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFK632	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	113642	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006T02177	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuklar kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Far sağ nikelagi deforme olmuş.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Triger yağ kaçağı mevcut.duman atma mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı sesli çalışma mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	BAKIM GEREKLİ	Egzoz da koku duman mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	4,03 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,57 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	3,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,25 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.10.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFK632

VIN:

ZFA35600006T02177 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.10.2024 16:47:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Dizel motor

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

AKIS DIRENCİ COK YUKSEK

Hata kodu P0065A:

YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKI BILGI YANLIS

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1009:

Stop lambasi/park lambalari arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100A:

Stop lambasi/park lambalari arka sag

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100B:

Arka sol park l1s18

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100C.;

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sag park 1s18]

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1020:

GERI VİTES LAMBALARI

arizali aktivasyon

Hata kodu B102C.;

Hata kodu B1107:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1108:

SINYAL LAMBASI ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.12.2022		Çarpisma	Hayır	12593.03	TL
03.11.2022		Çarpisma	Hayır	708	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18
Rapor No: 06-01-1299334
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18
Rapor No: 06-01-1299334
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Egzoz sistemi	Partikül filtresi - Duman Atıyor
Şanzıman	Şanzıman - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç fren süspansiyon testi yapılamadı.araç şanzıman yağ kaçağından ve sesli çalışmasından dolayı dyno testi riskli görülmüştür

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.10.2024 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1299334 Araç Giriş Tarihi: 17.10.2024 16:50 Araç Çıkış Tarihi: 17.10.2024 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası