

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Rapor No: 06-01-1318368  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58

# Full Plus Ekspertiz



## 06CJV208

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CJV208	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	84279	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006U19872	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Renği	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-14	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Motor arıza uyarısı ve yağ kaçaqları duman atma mevcut.
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol ön cam düğmesi hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	82	6
2. Aks	67	75	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.468	2.3445	5
2. Aks	1.547	1.4875	3
El Freni	0.7755	0.7005	9

### Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6,04 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,27 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,11 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

11.12.2024

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CJV208

VIN:

ZFA35600006U19872 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

11.12.2024 11:08:46 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24AE:

Kurum partikiil sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24AE:

Kurum partikiil sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24C6:

Kurum partikiil sensörü sıcaklık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24AE:

Kurum partikiil sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24C6:

Kurum partikiil sensörü sıcaklık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P14B1:

Motor

Dizel motor

3\*

Hata kodu P24AE:

Kurum partikiil sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P24C6:

Hata kodu P14B1:

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.07.2023		Çarpma	Hayır	3217.55	TL
26.11.2021		Çarpma	Hayır	1781.14	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Rapor No: 06-01-1318368  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11

Sayfa: 8/12  
Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58

### Araç Resimleri



### Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Rapor No: 06-01-1318368  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk  
ağız > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Rapor No: 06-01-1318368  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor

#### Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Çamurluk, sol arka

#### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Çamurluk ağız - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.araç mutor arıza uyarısı ve motor yağ kaçaqları nedeniyle dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.12.2024 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1318368 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.12.2024 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası