

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52
Rapor No: 06-01-1324216
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52

Full Plus Ekspertiz



06CFC065

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFC065	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	85516	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006S88077	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön lastikler hasarlı jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-9.0 ! m/km	-6.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	82	5
2. Aks	74	61	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.705	3.3405	9
2. Aks	2.1425	2.0475	4
El Freni	1.8215	1.7055	6

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,4 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,36 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	3,34 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,29 mm	Yazlık



Jant kapağı, sol arka > Çizik



Lastik, sağ ön > Hasarlı



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.12.2024

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06cfc065

VIN:

ZFA3560006588077 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.12.2024 09:51:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Dizel motor

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

AKIS DİRENÇİ ÇOK YUKSEK

Hata kodu P0807:

Debriyaj pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P160C:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0065A:

YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKİ BİLGİ YANLIŞ

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1009:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100A:

Stop lambası/park lambaları arka sağ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100B:

Arka sol park l1s18

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100C;

Arka sağ park l1s18]

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1020:

GERİ VİTES LAMBALARI

arizali aktivasyon

Hata kodu B1020:

GERİ VİTES LAMBALARI

arizali aktivasyon

Hata kodu B102C;

Hata kodu B1107:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1108:

SINYAL LAMBASI ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİK Lİ CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U145E;

DİREKSİYON SİMİDİ SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***8077 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52
Rapor No: 06-01-1324216
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52
Rapor No: 06-01-1324216
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Arka bölüm
Kapı, sol ön
Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Bagaj havuzu - Boyası Atmış
Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç lastikleri hasarlı olduğundan dolayı dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 10:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1324216 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 10:52
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası