

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1331951
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32

Full Plus Ekspertiz



06CLE854

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CLE854	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	91316	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006U19811	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-23	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32
Rapor No: 06-01-1331951
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Şanzımanda ses mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.2 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	84	67	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.058	0.05	13
2. Aks	1.857	2.1265	12
El Freni	0.5955	0.673	11

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	4,19 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	4,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.01.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CLE854

VIN:

ZFA3560006U19811 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

16.01.2025 13:06:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hata kodu C1307:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJI

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK

Hata kodu B1A00:

Hata kodu U1408:

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1002:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1035:

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0001:

CAN BUS C

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***9811 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı

Parça Grubu

Şanzıman
Elektrik donanımı/Pano
Koltuklar, ön

Parça ve Hasar

Şanzıman - Ses Yapıyor
Akü - Test Sonucu
Koltuk döşemesi, sol ön - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç şanzımanındaki sestten dolayı dyno test yapılması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.01.2025 13:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1331951 Araç Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:06 Araç Çıkış Tarihi: 16.01.2025 13:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası