

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06
Rapor No: 06-01-1348168
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06

Full Plus Ekspertiz



34CTS973

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1348168 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CTS973	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	167345	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R68970	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Renği	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06
Rapor No: 06-01-1348168
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik boyasız onarımlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far bağlantı ayakları hasarlı standart dışı onarılmış i
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön LASTİK deforme olmuş,lastik basınç UYARISI mevcut.jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yakıt ve yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ve alt plastikler hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1348168 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	70	1
2. Aks	64	55	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6015	2.35	9
2. Aks	1.687	1.6805	0
El Freni	1.106	1.335	17

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,03 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	2,83 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	377 mm	Yazlık



Lastik tamir seti > Çizik



Lastik tamir seti > Çizik



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1348168 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1348168 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.03.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34CTS973

VIN:

ZFA3560006R68970 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.03.2025 12:59:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL
14.02.2022		ERPÇarpisma	Hayır	9407.84	TL
04.11.2021		Carpma	Hayır	859.04	TL
27.01.2021		ERPÇarpisma	Hayır	700	TL
12.01.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	2360	TL
12.11.2020		Carpma	Hayır	443.68	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06
Rapor No: 06-01-1348168
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Sağ üst frangart > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Sol üst frangart > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06
Rapor No: 06-01-1348168
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Tavan, Sağ üst frangart > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Tavan, Sol üst frangart > Standart Dışı Onarım



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Motor, Yakıt sistemi yüksek basınç pompası > Sızdırıyor



Arka aks, Amortisör, arka sol > Sızdırıyor



Arka bölüm, Römork çeki demiri > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06
Rapor No: 06-01-1348168
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Deforme
Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ
Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk ağız - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.bagaj kapagı iç kısmı onarımlı lokal boyalı.arac tavanında boyasız onarımlar mevcut.arac yağ ve yakıt kaçagından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 13:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1348168 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 13:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası