

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23
Rapor No: 06-01-1295170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23

Full Plus Ekspertiz



06CIA771

A handwritten signature in blue ink, likely of the expert, is positioned above the signature line.

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CIA771	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	109913	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006T13100	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23
Rapor No: 06-01-1295170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizikler ve noktasal ezikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ sis lambası yanmıyor
Silecekler	BAKIM GEREKLİ	Su olmadığından kontrolü yapılamadı
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik, lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön takım sesli
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arıza lambası yanıyor ve yağ kaçağı
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü değerleri düşük
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.10.2024

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006T13100 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.10.2024 12:19:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P2563:

Takviye basıncı regülatör id konum sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0065A:

YÜK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKİ BİLGİ YANLIŞ

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

AKIS DİRENCİ ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P2565:

KILAVUZ PERVANE KONTROL KOVANI KONUM SENSÖRÜ

AKTİF VEYA HATALI ARIZA TESHİSİ

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVİCİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

ABS

Hata kodu C1221:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1110:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

PARK ASİSTANİ

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.03.2024		Çarpma	Hayır	3240	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23
Rapor No: 06-01-1295170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23
Rapor No: 06-01-1295170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23

Vuruk



Tavan, Sol üst frangart > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş




Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Start stop uyarısı veriyor, motor arıza lambası yandığından dyno testine alınması riskli görülmüştür, araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, araçta etiket söküm izleri mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.10.2024 13:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1295170 Araç Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2024 13:23
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası