

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28

Full Plus Ekspertiz



06CKG167

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1349219 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CKG167	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	66411	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006T48562	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-27	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş ,sol ön koltuk deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç uyarısı mevcut.jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapagı yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Vites körüğü deforme olmuş .
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ezik ,alt bakalitleri kırık.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1349219 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.8 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	68	17
2. Aks	78	62	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9785	1.9055	3
2. Aks	1.73	1.885	8
El Freni	1.3125	1.4065	6

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	3,63 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	4,04 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	3,38 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	3,75 mm	Yazlık



Lastik, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 380 NM	Teker Torku 334 NM	Teker Gücü 47 KW	Test Hızı 102 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 56 KW	Kayıp Güç 13 KW	Performans % 80,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1349219 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.03.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CKG167

VIN:

ZFA35600006T48562 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.03.2025 13:47:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2002:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu P13ES8:

Hata kodu P2002:

Kurum partikiil filtresi

AKIS DIRENCİ COK YUKSEK

Hata kodu P24AF:

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

PARK ASİSTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1349219 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.10.2023		Çarpışma	Hayır	12396	TL
21.07.2023		Çarpma	Hayır	1728	TL
31.01.2023		KTTÇarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28

Vuruk



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28
Rapor No: 06-01-1349219
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Kapı, sağ arka, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceKoltuklar, arka, Arka koltuk > sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz İLE kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1349219 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası