

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

# Full Plus Ekspertiz



## 06BJE751

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1277334 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06BJE751	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	129197	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NM435600006M93287	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Renği	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	.....
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,sol koltuk deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1277334 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.7 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	51	69	18
2. Aks	61	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.246	2.095	6
2. Aks	2.055	1.8805	8
El Freni	2.0685	2.0275	1

### Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,15 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	3,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	3,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	3,31 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 346 NM	Teker Torku 314 NM	Teker Gücü 40 KW	Test Hızı 147 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 50 KW	Kayıp Güç 9 KW	Performans % 71,43

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1277334 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

07.08.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Uretim yili;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BJE751

VIN:

NM435600006M93287 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.08.2024 14:53:01 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2195:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

MANTIKSIZ COK FAKIR KARISIM

Hata kodu P2195:

LAMBDA SONDASI SIRA 1 SENSOR 1

MANTIKSIZ COK FAKIR KARISIM

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P2195:

Katalistten onceki lambda sensori

HATALI SINYAL

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3287 şasi no ile sorgulanan araca ait poliçe bilgileri SBM kayıtlarında bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Rapor No: 06-01-1277334  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

## Diğer



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız




Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.08.2024 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1277334 Araç Giriş Tarihi: 07.08.2024 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 07.08.2024 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası