

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43
Rapor No: 06-01-1324343
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43

Full Plus Ekspertiz



06BUN354

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BUN354	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	103412	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R24680	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1324343 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jant kapakları ÇİZİK deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-10.0 ! m/km	6.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	85	6
2. Aks	62	64	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.4445	3.1825	7
2. Aks	1.781	1.688	5
El Freni	1.476	1.408	4

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,35 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,89 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ arka >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43
Rapor No: 06-01-1324343
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
435	388	50	116
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	68	10	77,27
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.12.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BUN354

VIN:

ZFA35600006R24680 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.12.2024 11:50:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu P0065A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P1218:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu P2299:

SURUS PEDALI MODULU VE FREN PEDALI

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1009:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100A:

Stop lambası/park lambaları arka sağ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100B:

Arka sol park ışığı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B100C.;

Arka sağ park ışığı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1020:

GERİ VİTES LAMBALARI

arızalı aktivasyon

Hata kodu B102C.;

Hata kodu B1107:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1108:

SINYAL LAMBASI ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B126D:

SURUCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***4680 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 120 DCT E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43
Rapor No: 06-01-1324343
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Camlar > Taş İzi




Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.12.2024 12:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-132434 Araç Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.12.2024 12:43
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası