

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35
Rapor No: 06-01-1304170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35

Full Plus Ekspertiz



07BEE107

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	07BEE107	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	75891	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y19961	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-27	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastik deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,88 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,66 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	4,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,44 mm	Yazlık



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35
Rapor No: 06-01-1304170
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 506 NM	Teker Torku 464 NM	Teker Gücü 74 KW	Test Hızı 147 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 85 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 88,54

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.11.2024
Arac:
Fiat Aegea 1.6 JTDM
Motor kodu:
55 2603 84
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
07BEE107
VIN:
NM435600006Y19961 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
04.11.2024 09:26:27 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0087:
YAKIT SİSTEMİ BASINCI
BASINC COK DUSUK
Hata kodu P0087:
YAKIT SİSTEMİ BASINCI
BASINC COK DUSUK
Motor
Dizel motor
Hata kodu P0087:
Dusuk basinch yakit sistemi
Beklenmeyen basinc kaybi tespit edildi.
ABS
ABS
Hata kodu C1221:
Motor elektronik kumanda linitesi
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B126E:
YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu B1037:
Karoseri elektronik kumanda Unitesi
ILETISIM YOK
Hata kodu B1039:
Karoseri elektronik kumanda Unitesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ILETISIM YOK
Hata kodu U1701:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Sanziman
Cift debriyajli sanziman
Hata kodu U1112-00:
Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
HATALI SINYAL

Sanziman
Vites secme kolu modiii
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***9961 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35
Rapor No: 06-01-1304170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35
Rapor No: 06-01-1304170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol
> Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka
> Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka
> Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü
> Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1304170 Araç Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:06 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 09:35
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası