

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Full Plus Ekspertiz



07BBA892

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1281746 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	07BBA892	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	61981	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006X29719	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-30	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuklar kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Bakım uyarısı mevcut,yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri düşük.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1281746 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-8.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	82	23
2. Aks	0	58	58 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6075	2.5255	3
2. Aks	1.8945	1.7435	7
El Freni	1.5895	1.334	16

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	95V	3,17 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/16	95V	3,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/16	95V	3,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/16	95V	3,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
370	350	43	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	52	7	74,29
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1281746 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.08.2024

Araç:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Üretim yılı;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

07BBA892

VIN:

NM435600006X29719 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.08.2024 15:34:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9719 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağzı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1281746
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor üst kapağı, plastik - Yağ Kaçağı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1281746 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:18 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası