

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Rapor No: 06-01-1299776  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28

# Full Plus Ekspertiz



## 07BBA893

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	07BBA893	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	77748	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006X25119	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	GRİ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-25	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön jant kapagı hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü degerleri düşük.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

### Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	4,66 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	5,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	4,71 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	4,79 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ ön >  
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Rapor No: 06-01-1299776  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28

### Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
270	230	39	148
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	53	13	75,71
KW	KW	KW	

### RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.10.2024  
Arac:  
Fiat Aegea 1.4i 16V  
Motor kodu:  
843 A1.000  
Üretim yılı;  
16-16  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
07BBA893  
VIN:  
NM435600006X25119 (kumanda Initesinden okunan)  
Test edilmiş:  
19.10.2024 10:16:25 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hata kodu P0697:  
Sensor referans gerilimi C  
Elektrik devresinde kesinti vardır.  
Hata kodu P0697:  
Sensor referans gerilimi C  
Elektrik devresinde kesinti vardır.  
Motor  
Benzinli motor  
Hata kodu P0697:  
SENSOR ELEKTRİK BESLEMESİ 3  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu P0641:  
SENSOR GUC BESLEMESİ 1  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu U040F:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS  
Hata kodu C1200:  
HATALI AKU VOLTAJI  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hata kodu C1307:  
Lastik havası kontrol sistemi  
HATALI SINYAL  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Hata kodu B0101:  
Guc kaynagi  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu B1005:  
AKU VOLTAJI  
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ COK YUKSEK  
Hata kodu B10AA:  
Yapilandirma  
HATALI VERI

Hata kodu B162A:  
KISA FAR SOL  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B162E:  
KISA FAR SAG  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1AQO:  
Hata kodu U0001:  
CAN-BUS  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U0010:  
CAN-BUS  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1702:  
Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile  
CAN bağlantısı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1724:  
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1930:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesinin CAN ileti  
simi  
MANTIKSIZ SINYAL  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu B1002:  
Karoseri elektronik kumanda Unitesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U1724:  
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Hata kodu U1933:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B1000:  
ECU  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu B210C;:  
Hata kodu C1017:  
VOLTAJ BESLEME SENSORLERİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hata kodu C1200:  
AKU VOLTAJI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu C1214:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5119 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Rapor No: 06-01-1299776  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk ağızı > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağzı > Noktasal Ezik

### Parça Grubu

Çamurluk, sol arka

Motor kaputu

### Parça ve Hasar

Çamurluk, sol arka - Çizik

Motor kaputu - Ezik

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.10.2024 10:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1299776 Araç Giriş Tarihi: 19.10.2024 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 19.10.2024 10:28  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası