

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Rapor No: 06-01-1336940  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03

# Full Plus Ekspertiz



## 06DRF355

A handwritten signature in blue ink on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DRF355	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	62461	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006Z18993	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Renji	TURUNCU	Model	EgeaCross
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-10	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Motor yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçırıyor.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemedi.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izi.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.6 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	64	8
2. Aks	51	51	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.221	2.052	7
2. Aks	1.7405	1.5595	10
El Freni	1.52	1.276	16

### Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,2 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

29.01.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Uretim yili;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DRF355

VIN:

NM435600006718993 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.01.2025 15:35:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0300:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDILDI

Hata kodu P0304:

YANMA SILINDIRI 4

TEKLEME KAYDEDILDI

Hata kodu P0303:

YANMA SILINDIRI 3

TEKLEME KAYDEDILDI

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1008:

ON SAG YATAY DONUS SINYALI

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*8993 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Rapor No: 06-01-1336940  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03

## Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç şanzımandaki yağ kaçağından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 16:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1336940 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:38 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 16:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası