

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Full Plus Ekspertiz



48AFT234

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1282105 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	48AFT234	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	60748	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZFACF7GR7M6U05680	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	TURUNCU	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-02	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön lastikler hasarlı deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü değerleri düşük.
Klima	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Havalandırma ızgarası hasarlı.
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1282105 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.2 ! m/km	-8.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	68	11
2. Aks	63	61	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.906	2.8365	2
2. Aks	1.727	1.804	4
El Freni	1.317	1.415	6

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	2,78 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	3,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	2,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	3,09 mm	Yazlık



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 506 NM	Teker Torku 478 NM	Teker Gücü 60 KW	Test Hızı 149 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 68 KW	Kayıp Güç 10 KW	Performans % 97,14

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1282105 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.08.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Uretim yili;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

48AFT234

VIN:

ZFACF7GR7M6U05680 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.08.2024 15:07:00 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu U1933:

Arac elektrik sistemi kumanda initesi

ILETISIM YOK

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modillii ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5680 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk ağızı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14
Rapor No: 06-01-1282105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Sinyal lambaları, ön, Sinyal lambası, sağ ön > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kalorifer/Klima

Parça ve Hasar

Havalandırma ızgarası - Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. lastiklerde oluşan hasar ve deforme nedeniyle aracın dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1282105 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:14
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası