


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1310825
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30

Full Plus Ekspertiz



55AHK060

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka | 55AHK060 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 33928 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | NM435600006Y33016 | Motor Gücü | 96 kw |
| Motor Hacmi | 1598cc | Marka | Fiat |
| Rengi | BEYAZ | Model | Egea |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-11-11 | Model Yılı | 2022 |
| Araç Tipi | Hatchback | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezikler çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Taban halısı kirlenmiş. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | Yağ terletmesi mevcut. |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | Ön cam taş hasarı mevcut. |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|----------|
| -3.3 m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80 | 77 | 3 |
| 2. Aks | 67 | 66 | 1 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 3.855 | 3.5575 | 7 |
| 2. Aks | 1.9435 | 1.868 | 3 |
| El Freni | 1.4685 | 1.538 | 4 |

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 215/55/17 | 94V | 451 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 215/55/17 | 94V | 5,14 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 215/55/17 | 94V | 4,15 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/55/17 | 94V | 477 mm | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1310825
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 646 NM | Teker Torku 608 NM | Teker Gücü 80 KW | Test Hızı 145 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 96 KW | Test Sonucu Güç 92 KW | Kayıp Güç 13 KW | Performans % 95,83 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.11.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

55AHK060

VIN:

NM435600006Y33016 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.11.2024 15:58:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P20EE:

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B100D:

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu U1001:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalidir.

Sanziman

Cift debriyajli sanziman

Sanziman

Vites secme kolu modiii

Hata kodu U0002-00:

Vites kolu modiliine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U0001:

CAN BUS C

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Entertainment/Telematik modiii ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***3016 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1310825
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence Taban, Taban halısı > Kirlenmiş sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sağ ön kapı sökülmüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1310825 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:51 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası