

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Rapor No: 06-01-1312185  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18

# Full Plus Ekspertiz



## 06EDD153

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EDD153	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	54349	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM43560000U038745	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Renği	GRİ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-15	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	74	2
2. Aks	78	61	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.8575	3.4405	10
2. Aks	1.9955	2.0415	2
El Freni	1.8395	1.926	4

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,04 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	4,88 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	4,99 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Rapor No: 06-01-1312185  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 646 NM	Teker Torku 611 NM	Teker Gücü 79 KW	Test Hızı 148 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 93 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 96,88

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

26.11.2024

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EDD153

VIN:

NM43560000U038745 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

26.11.2024 15:04:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Hata kodu U1700:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U1935:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U2003:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U2007:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

HATALI ILETISIM!

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0426:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1711:

SANZIMAN ECU ILE ILETISIM

HATALI SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

Cift debriyajli sanziman

Hata kodu P1CBA-00:

Sanziman

Vites secme kolu modilii

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1013:

Seritte tutma asistani elektronik kumanda unitesi

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Entertainment/Telematik modilii ETM

Hata kodu B1570:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B210A:

Radyo

HATALI BESLEME VOLTAJI!

Hata kodu U0140:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*8745 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA CROSS WAGON LOUNGE 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Rapor No: 06-01-1312185  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Rapor No: 06-01-1312185  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18

## Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı kenarı > Ezik

## Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Taban

### Parça ve Hasar

Taban halısı - Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 15:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1312185 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:49 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 15:18  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası