

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Rapor No: 06-01-1316371  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35

# Full Plus Ekspertiz



## 06EDM893

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EDM893	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	10975	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM42250000U089331	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Taban halısı kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.7 ! m/km	-8.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	87	16
2. Aks	48	52	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.996	2.942	1
2. Aks	1.746	1.786	2
El Freni	0.254	0.3105	18

### Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	6,28 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	6,42 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 402 NM	Teker Torku 345 NM	Teker Gücü 53 KW	Test Hızı 133 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 67 KW	Kayıp Güç 20 KW	Performans % 95,71

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

06.12.2024

Arac:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EDM893

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.12.2024 09:21:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Konfor

Bosch park asistansi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9331 şasi nolu TOFAS-FIAT FIORINO COMBI 100.YIL OZEL 1.3 M.JET 95 E6D F markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Rapor No: 06-01-1316371  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Rapor No: 06-01-1316371  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35

## Diğer



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Taban

### Parça ve Hasar

Taban halısı - Kirlenmiş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 09:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1316371 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:05 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 09:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası