

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Full Plus Ekspertiz



06AFR517

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1277623 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06AFR517	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	74482	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006H44143	Motor Gücü	55 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	2024-09-02	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar deforme olmuş,kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş,jant kapakları özik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1277623 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.1 m/km	-7.0 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	85	88	3
2. Aks	70	73	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0875	2.6985	12
2. Aks	2.073	1.783	13
El Freni	2.1095	1.8735	11

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65	88T	2,67 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	3,19 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	3,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	3,28 mm	Kışlık



Stepne > Sökülmüş-Yok



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 7/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
537	495	41	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	50	13	90,91
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1277623 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.08.2024

Arac:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 A2.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06AFR517

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.08.2024 16:24:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.11.2021		Carpma	Hayır	0	TL
22.11.2019		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
15.07.2018		Carpma	Hayır	0	TL
30.03.2018		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
10.02.2018		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35
Rapor No: 06-01-1277623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri > Yağ Kaçağı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Kapı, sol arka - Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.08.2024 16:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1277623 Araç Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.08.2024 16:35
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası