

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34
Rapor No: 06-01-1351203
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34

Full Plus Ekspertiz



03KY264

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	03KY264	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	102386	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006K58363	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Renği	GRİ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar kılıf olduğundan kontrol edilemedi.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastik hasarlı jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş HASARI mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
7.2 ! m/km	-7.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	89	3
2. Aks	53	70	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8585	2.615	8
2. Aks	2.1245	1.9335	8
El Freni	1.9805	1.6295	17

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/50/16	98V	4,05 mm	Yazlık
Sol Arka	195/50/16	98V	4,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/50/16	98V	3,69 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/50/16	98V	4,11 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.03.2025

Araç:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

03KY264

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.03.2025 13:27:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastığı

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayarı

Konfor

Marelli EP gösterge panosu grubu

Konfor

Bosch park asistanı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.09.2020		ERPCarpma	Hayır	248.55	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34
Rapor No: 06-01-1351203
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34
Rapor No: 06-01-1351203
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Motor, Yağ karteri > Yağ
Kaçağı



Motor, Triger zinciri > Yağ
Kaçağı



Motor, Triger zinciri > Yağ
Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk
ağız > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç ön lastiği hasarlı olduğundan dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2025 13:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1351203 Araç Giriş Tarihi: 15.03.2025 13:08 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2025 13:34
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası