

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Rapor No: 06-01-1296674  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42

# Full Plus Ekspertiz



## 06EU2793

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1296674 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EU2793	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	12132	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0PXXGCHPPS16767	Motor Gücü	84 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-13	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Rapor No: 06-01-1296674  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön sol far hasarlı, farlarda standart dışı onarım mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1296674 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/18	96V	5,06 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/18	96V	5,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/18	96V	4,89 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/18	96V	5,21 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Rapor No: 06-01-1296674  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 467 NM	Teker Torku 438 NM	Teker Gücü 74 KW	Test Hızı 148 km/h
Ruhsat Verisi Güç 84 KW	Test Sonucu Güç 85 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1296674 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

10.10.2024

Arac:

Ford Focus 1.5 EcoBlue

Motor kodu:

YODA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EU2793

VIN:

WFOPXXGCHPPS16767 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.10.2024 16:35:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistani PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiilii

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj moduli

Sanziman

Akilli servo modiiil

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U0423:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1296674 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.11.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	45757.01	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Rapor No: 06-01-1296674  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Rapor No: 06-01-1296674  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42

## Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Ezik

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk  
ağız > Hasarlı

### Parça Grubu

Farlar

Farlar

Farlar

### Parça ve Hasar

Far, sol - Hasarlı

Far, sağ - Standart Dışı Onarım

Far, sol - Standart Dışı Onarım

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç fren süspansiyon testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2024 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1296674 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:17 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2024 16:42  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası