

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1327213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07

Full Plus Ekspertiz



06CGT984

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CGT984	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	150995	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLS02884	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Renği	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1327213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları ve bakım UYARISI mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	75	5
2. Aks	61	67	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.054	2.5915	15
2. Aks	2.423	2.361	2
El Freni	2.2295	2.129	4

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	4,77 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	95V	5,36 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	4,52 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	5,04 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1327213
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 486 NM	Teker Torku 444 NM	Teker Gücü 65 KW	Test Hızı 111 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 74 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 84,09

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.01.2025

Arac:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CGT984

VIN:

WFOMXXGCHMLS02884 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.01.2025 10:00:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0146:

Merkezi Gateway A için CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B121A:

TUS TAKIMI

Yanlis aydinlatma

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1218:

UZAKTAN KUMANDA

Hatali tanımlama kodu.

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modülü (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modülü

Sanziman

Akıllı servo modül

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3001:

ECU

{ZİN VERİLEMEZ KESME

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hata kodu B1A001:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B108E:

EKRAN

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***2884 şasi nolu FORD FOCUS TITANIUM 1.5 TDCI 120 4 KAPI 85 AT E6.2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1327213
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1327213 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:42 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası