

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15
Rapor No: 06-01-1343577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15

Full Plus Ekspertiz



06CFJ558

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFJ558	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	124558	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLL33833	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-18	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza bağlantısı yok.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş İZLERİ mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	72	0
2. Aks	76	70	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.7605	0.5625	26
2. Aks	2.1715	1.873	13
El Freni	1.179	0.995	15

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95V	4,21 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	95V	4,42 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/17	95V	4,19 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/17	95V	4,27 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15
Rapor No: 06-01-1343577
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 416 NM	Teker Torku 379 NM	Teker Gücü 59 KW	Test Hızı 132 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 80 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 90,91

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.02.2025

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFJ558

VIN:

WFOMXXGCHMLL33833 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.02.2025 12:01:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1533:

HAFIZA 1 ERISIM DUGMESI

Pozitif kısa devre olmuştur.

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiiili (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modulii

Sanziman

Akilli servo modiiil

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.10.2024		Çarpışma	Hayır	25054.8	TL
06.07.2023		Çarpışma	Hayır	7839	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15
Rapor No: 06-01-1343577
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Ayarsız



Motor, Alt muhafaza > Ayarsız



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Noktasal Ezik



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.02.2025 13:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1343577 Araç Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 18.02.2025 13:15
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası