

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1339613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40

Full Plus Ekspertiz



06CCM264

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CCM264	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	152724	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLA70693	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Renği	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-17	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Üst kapak ve kartel yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	75	4
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.934	2.9835	1
2. Aks	2.2275	2.165	2
El Freni	1.59	1.3625	14

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,62 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,04 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,52 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1339613
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
495	444	53	123
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	74	12	84,09
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

05.02.2025

Arac:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CCM264

VIN:

WFOMXXGCHMLA70693 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.02.2025 12:34:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu U1013:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti

ALINAN GECERSİZ VERİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiilii

Sanziman

Akilli servo modiil

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.06.2024		Çarpma	Hayır	7056	TL
15.03.2023		Çarpma	Hayır	1598.86	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1339613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40
Rapor No: 06-01-1339613
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40

Diğer



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçığı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçığı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçığı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 13:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1339613 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:07 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 13:40
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası