

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28
Rapor No: 06-01-1322418
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28

Full Plus Ekspertiz



06BIZ398

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1322418 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka | 06BIZ398 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 106099 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | WF04XXGCC4JL24944 | Motor Gücü | 88 kw |
| Motor Hacmi | 1499cc | Marka | Ford |
| Renği | BEYAZ | Model | Focus |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN | Model Yılı | 2018 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | ... |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1322418 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|------------------------|--|
| Araç Kaporta Aksamı | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezik ve ÇİZİKLER mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Kirlenmiş,ön koltuklar deforme olmuş. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Arka lambalar hasarlı. |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Jantlar çizik. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | BAKIM GEREKLİ | Turbo hortumu ve kartel yağ terletmesi mevcut. |
| Şanzıman | BAKIM GEREKLİ | Vites topuzu deforme olmuş. |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | SORUNSUZ | |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1322418 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-------------|--------------|
| 10.5 ! m/km | -14.5 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 67 | 77 | 10 |
| 2. Aks | 74 | 79 | 5 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 3.8825 | 3.6665 | 5 |
| 2. Aks | 2.101 | 2.118 | 0 |
| El Freni | 1.4335 | 1.3435 | 6 |

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/55/16 | 91V | 6,02 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91V | 5,85 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/55/16 | 91V | 5,88 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91V | 5,99 mm | Yazlık |



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28
Rapor No: 06-01-1322418
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 494 NM | Teker Torku 444 NM | Teker Gücü 69 KW | Test Hızı 122 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 88 KW | Test Sonucu Güç 82 KW | Kayıp Güç 15 KW | Performans % 93,18 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1322418 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.12.2024

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BIZ398

VIN:

WF04XXGCC4JL24944 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.12.2024 14:16:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

BECM-B Batarya yönetimi kumanda unite...

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 30.11.2021 | | ERPPark Halinde Çarpılma | Hayır | 11502.6 | TL |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28
Rapor No: 06-01-1322418
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28
Rapor No: 06-01-1322418
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçağı



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.motor kaputu sökülmüş takılmış iç dış onarımlı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 14:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1322418 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:53 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 14:28
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası