

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04
Rapor No: 06-01-2302788
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04

Full Plus Ekspertiz



34CZZ475

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CZZ475	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	133248	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLA55643	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-02-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sag far bağlantı ayacı hasarlı ,standart dışı onarım mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu ve üst kapak yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	377 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	4,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	3,91 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	4,28 mm	Kışlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04
Rapor No: 06-01-2302788
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 406 NM	Teker Torku 364 NM	Teker Gücü 63 KW	Test Hızı 131 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 77 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 87,50

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

31.10.2024

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34CZ7475

VIN:

WFOMXXGCHMLAS55643 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.10.2024 09:50:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P00001:

YAKIT MIKTARI REGULATORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0191:

Bank 1 yakıt yüksek basınç sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B10D9:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modülü (CAN)

Hata kodu B118E:

SOL ON ELEKTRİKLI CAM

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1190:

ELEKTRİKLI CAM ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hata kodu B118F:

ELEKTRİKLI CAM ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1191:

ELEKTRİKLI CAM ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Akıllı servo modül

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu U1011:

Motor/glic aktarma organları kumanda Ulnitesiyle C

AN-Bus bağlantısı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U101F;:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu P0635:

HİDROLİK DİREKSİYON REGULASYONU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U2013:

Salter grubu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***5643 şasi nolu FORD FOCUS TREND X 1.5 TDCI 120 4 KAPI 8S AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04
Rapor No: 06-01-2302788
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04
Rapor No: 06-01-2302788
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04
Rapor No: 06-01-2302788
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Spoiler > Ayarsız



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.11.2024 10:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2302788 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.11.2024 10:04
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası