

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14
Rapor No: 06-01-1320006
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14

Full Plus Ekspertiz



34DNF594

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DNF594	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113812	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLL48487	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	86	4
2. Aks	80	73	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.061	1.7855	13
2. Aks	2.1595	2.336	7
El Freni	1.6775	1.7465	3

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92V	5,27 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92V	5,55 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92V	5,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92V	5,71 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14
Rapor No: 06-01-1320006
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 850 NM	Teker Torku 405 NM	Teker Gücü 51 KW	Test Hızı 118 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 74 KW	Kayıp Güç 29 KW	Performans % 84,09

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.12.2024

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34DNF5944

VIN:

WFOMXXGCHMLL48487 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.12.2024 09:57:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRIK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN baglantisi

ARIZALI ILETISIM DEVRESI

Hata kodu U0151:

Hava yastigi kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0212:

Direksiyon siitunu anahtarlama initesi ile LIN-Bus

baglantisi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu PO5A7:

Radyator panjuru A

VOLTAJ COK DUSUK

Hata kodu PO2FA:

Kelebek kapak aktliator sensori

Alt/ust durdurma sinirt mantiksizdir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hata kodu B00D5:

Yolcu hava yastigi kapatma kontrol lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK ILETISIM

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B121A:

TUS TAKIMI

Yanlis aydinlatma

Hata kodu U0212:

Direksiyon siitunu anahtarlama initesi ile LIN-Bus

baglantisi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U3006:

ECU

Giris devresi A hatalidir.

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ ILETISIM SINYALI

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN baglantisi

ARIZALI ILETISIM DEVRESI

Hata kodu U0256:

MODUL ARAYUZU F. ON KONTROL ELEMENLARI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0199:

KAPI ECU A ILE CAN ILETISIMI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0200:

KAPI ECU B ILE CAN ILETISIMI

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U0184:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

HATALI ILETISIM!

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu P1534:

HAVA YASTIGI UYARI LAMBASI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Hata kodu B118E:

SOL ON ELEKTRIKLI CAM

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1190:

ELEKTRIKLI CAM ARKA SOL

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Yolcu kapisini modiiili (CAN)

Hata kodu B118F:

ELEKTRIKLI CAM ON SAG

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1191:

ELEKTRIKLI CAM ARKA SAG

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Direksiyon siitunu modiii

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Akilli servo modii

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu U3000:

ECU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu B108E:

EKRAN

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0255:

MODUL EKRANI ON ARAYUZ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2013:

Salter grubu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8487 şasi nolu FORD FOCUS TREND X 1.5 TDCI 120 4 KAPI 8S AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14
Rapor No: 06-01-1320006
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Camlar, Alt Izgara > Hasarlı



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Dolu Hasarı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 10:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1320006 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 09:44 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 10:14
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası