

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Rapor No: 06-01-1289272  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48

# Full Plus Ekspertiz



## 06DGB612

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1289272 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DGB612	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	101242	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0AXXWPMAS00077	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Kuga
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	....
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1289272 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ ön amortisör yağ kaçağı mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Triger kapagı yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1289272 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

### Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/19	99W	5,34 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/19	99W	478 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/19	99W	5,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/19	99W	4,88 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Rapor No: 06-01-1289272  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 524 NM	Teker Torku 477 NM	Teker Gücü 65 KW	Test Hızı 138 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 80 KW	Kayıp Güç 15 KW	Performans % 90,91

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1289272 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

20.09.2024

Arac:

Ford Kuga 1.5 16V EcoBlue

Motor kodu:

XWMB

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DGB612

VIN:

WFOAXXWPMMAKS00077 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

20.09.2024 16:35:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensori sıcaklık sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

BECEM-B Batarya yönetimi kumanda unite...

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Ses/Video

Aksesuar arayıiz modülü APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.10.2020		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Rapor No: 06-01-1289272  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Rapor No: 06-01-1289272  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

## Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş




Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Ön aks, Amortisör, ön > Hasarlı



Ön aks, Amortisör, ön > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Koltuklar, ön

### Parça ve Hasar

Koltuk, sağ ön - Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç fren süspansiyon testi yapılamadı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 16:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1289272 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 16:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası