

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27
Rapor No: 06-01-1332836
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27

Full Plus Ekspertiz



34KNE236

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KNE236	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	7954	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PT82401	Motor Gücü	114 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	MAVİ	Model	Puma
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-20	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27
Rapor No: 06-01-1332836
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Araçta kaplama olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	76	11
2. Aks	73	64	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7265	1.483	14
2. Aks	1.8785	1.6705	11
El Freni	0.8785	0.7375	16

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/18	92V	7,71 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/18	92V	7,97 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/50/18	92V	7,65 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/50/18	92V	8,22 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27
Rapor No: 06-01-1332836
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 550 NM	Teker Torku 506 NM	Teker Gücü 77 KW	Test Hızı 128 km/h
Ruhsat Verisi Güç 114 KW	Test Sonucu Güç 96 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 84,21

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.01.2025

Araç:

Ford Puma 1.0 EcoBoost

Motor kodu:

B7JB

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34KNE236

VIN:

WF02XXERK2PT82401 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.01.2025 09:08:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

Motor

SGM mars dinamosu

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1218:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı tanımlama kodu.

Hata kodu B1337:

Kapı 6n sağ anten

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1336:

Kapı 6n sol anten

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

BECEM-B Batarya yönetimi kumanda ünitesi...

Konfor

IPC gösterge panosu grubu CAN

Konfor

Goriunti işleme modülü (A)

Hata kodu C1001:

Kamera/ışık/görüntüleme sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Sag-yan engel algılama modülü

Konfor

Sol-yan engel algılama modülü

Konfor

C-CM Hiz kontrol sistemi CAN

Konfor

Suriçi kapısı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Konfor

Bagaj kapagi modülü CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1B38:

ic 6n sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1B38:

ic 6n sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

WACM kablosuz aksesuarlar sarj modülü

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM radyo

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Ses/Video

Dijital ses işlemcisi DSP CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***2401 şasi nolu FORD PUMA ST-LINE 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu sökülüş takılmış.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılmadı. Araç kaportası kaplama olduğundan kusur kontrolü yapılmadı. Motor kaputu sökülüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2025 09:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1332836 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2025 09:27
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası