

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Full Plus Ekspertiz



06DZC197

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Araç Bilgileri

Plaka	06DZC197	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24306	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PL40614	Motor Gücü	91 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Puma
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-01	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1280942 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.4 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	76	12
2. Aks	63	75	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.345	2.2525	3
2. Aks	1.8	1.521	15
El Freni	1.17	1.1785	0

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	3,12 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	3,29 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	3,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	3,44 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 544 NM	Teker Torku 508 NM	Teker Gücü 62 KW	Test Hızı 143 km/h
Ruhsat Verisi Güç 91 KW	Test Sonucu Güç 72 KW	Kayıp Güç 8 KW	Performans % 79,12

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1280942 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.08.2024

Arac:

Ford Puma 1.0 EcoBoost

Motor kodu:

B7JB

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DZC197

VIN:

WF02XXERK2PL40614 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.08.2024 15:20:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

PCM

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basinc sensoru

hatali sensor fonksiyonu

Konfor

IPC gosterge panosu grubu CAN

Konfor

Goriunti isleme modilii (A)

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Konfor

Park asistani PAM CAN

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B156D:

Sanziman kumanda Initesi

HATALI ILETISIM!

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

ACM radyo

Hata kodu B1AO01:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0255:

MODUL EKRANI ON ARAYUZ

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Tramer Sorgulaması

Tramer Sorgusu Yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29
Rapor No: 06-01-1280942
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08


Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Koltuklar, arka

Parça ve Hasar

Arka koltuk - Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ike kusur tespiti yapılamadı.aracı hasar sorgusu yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.08.2024 15:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1280942 Araç Giriş Tarihi: 22.08.2024 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 22.08.2024 15:29
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası