

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47
Rapor No: 06-01-1285369
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47

Full Plus Ekspertiz



06EB8298

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EB8298	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22618	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WF02XXERK2PL42932	Motor Gücü	91 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	999cc
Rengi	GRİ	Model	Puma
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-01	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Döşemeler kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.5 m/km	-3.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	66	6
2. Aks	60	64	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	302	5
2. Aks	136	154	12
El Freni	-	-	-

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	5,3 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	5,97 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	5,35 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	6,05 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47
Rapor No: 06-01-1285369
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
133	113,34	64,4	82
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	76,8	3,95	84,40
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.09.2024
Araç: Ford Puma 1.0i 12V EcoBoost
Motor kodu: B7JG
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WF02XXERK2PL42932 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 09.09.2024 15:07:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor PCM 0

ABS ABS/ESP (CAN) 0
Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0
Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0
Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor Merkezi modül BCMİİ CAN 0

Konfor IPC gösterge panosu grubu CAN 0

Konfor Görüntü işleme modülü (A) 0
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0

Konfor Park asistanı PAM CAN 0

Konfor Telematik (CAN) 1

Hata kodu 8156D:

Konfor Direksiyon sütunu modülü 0

Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi 0
Direksiyon Elektr.direksiyon CAN 0
SesNideo ACM radyo 2

Hata kodu BIA01:
HOPARLOR 1
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata lgodu U0255;

—
MODUL_EKR_ANI ON ARAYUZ
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2932 şasi nolu FORD PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 125 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47
Rapor No: 06-01-1285369
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu

Parça ve Hasar

Kapı, sağ arka

Kapı, sağ arka - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.motor kaputu ve ön sag sol çamurluklarda kaplama mevcut,kaplama olan parçalarda kusur tespiti yapılamamaktır.sağ arka kapı sökülmüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2024 15:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1285369 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:01 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2024 15:47
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası