

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05
Rapor No: 06-01-2309360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05

Full Plus Ekspertiz



06ADS708

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06ADS708	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	163487	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PGL07935	Motor Gücü	118 kw
Motor Hacmi	2198cc	Marka	Ford
Renği	GRİ	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camları solmuş arka sol lamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/65/17	116H	6,24 mm	Kışlık
Sol Arka	265/65/17	116H	7,11 mm	Kışlık
Sağ Ön	265/65/17	116H	6,06 mm	Kışlık
Sağ Arka	265/65/17	116H	6,63 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05
Rapor No: 06-01-2309360
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
521	474	61	113
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	91	11	77,12
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.11.2024
Arac:
Ford Ranger 2.2 16V TDCi
Motor kodu:
GBVAJQJ
Üretim yılı;
15-16
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06ADS709
VIN:
6FPPXJM2PGL07935 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.11.2024 13:33:54 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P0672:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Konfor
Park asistanı PAM CAN
Konfor
On kontrol elemanı (FCIM)
Konfor
GPS modülleri CAN
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
IPC gösterge panosu grubu CAN
Konfor
Direksiyon iitunu modülleri
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN
Hata kodu B124D:
Lastik basıncı sensörü
hatalı sensör fonksiyonu
Hata kodu B10F1:
ANAHTAR KONTAKTA SINYALI
HATALI SINYAL
Hata kodu B1446:
On park lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Sanziman
Otomatik sanziman CAN
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video
Ses kumanda ünitesi ACM CAN
Hata kodu B1D55:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ANTEN DEVRESİ 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Ses/Video
Radyo RTM CAN
Ses/Video
Aksesuar arayüz modülü APIM CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.07.2024		ERP-Carpma	Hayır	13345.88	TL
04.05.2021		Carpma	Hayır	0	TL
31.12.2018		Bilgi ve Gözetim	Hayır	4211.31	TL
07.12.2018		ERP-Carpma	Hayır	825	TL
17.02.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	16563.19	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05
Rapor No: 06-01-2309360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05
Rapor No: 06-01-2309360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05
Rapor No: 06-01-2309360
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05



Motor kaputu, Motor kaputu > Solmuş



Kapı, sol ön, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı,, motor kaputu kaplama mevcut kaplama olan parçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2024 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2309360 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:10 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2024 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası