

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Rapor No: 06-01-1326668  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47

# Full Plus Ekspertiz



## 41APT926

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1326668 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	41APT926	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11075	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0DXXSK7PX014478	Motor Gücü	90 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1968cc
Renği	MAVİ	Model	Tourneo Connect
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-23	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Rapor No: 06-01-1326668  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1326668 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	85	1
2. Aks	74	80	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.9265	3.532	10
2. Aks	2.4515	2.486	1
El Freni	2.1315	2.101	1

### Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98H	5,88 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98H	6,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98H	6,14 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98H	6,05 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Rapor No: 06-01-1326668  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 486 NM	Teker Torku 444 NM	Teker Gücü 65 KW	Test Hızı 111 km/h
Ruhsat Verisi Güç 90 KW	Test Sonucu Güç 74 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 82,22

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1326668 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

02.01.2025

Araç:

Ford Grand Tourneo Connect 2.0 16V EcoBlue

Motor kodu:

DTRC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

41APT926

VIN:

WFODXXSK7PX014478 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.01.2025 11:39:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 23765:

Bilgi elektronigi ECU 1

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 41157:

Ure katkı maddesi tanki

Seviye COK DUSUK

ABS

Fren servo İnitesi

Hata kodu 108400:

IMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

İLETİSİM YOK

Hata kodu 172400:

Guc kaynagi

Dusuk gerilim tespit edildi.

Hata kodu 238112

Fren gliçlendirici aktiitoru

Guc kaynagi cok dusuiktur.

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu 9444359:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

Mekanik hata

Klima

Klima/kalorifer

Hata kodu 459533:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 459025:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

3\*

Hata kodu 1049121:

Hata kodu 2175091:

Hata kodu 2498675:

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Hata kodu 15400960:

Guvenli yerlesik iletisim

Zaman sunucusu kullanilamiyor.

Hata kodu 219139:

Uzaktan kumandali anahtar 2

VOLTA] COK DUSUK

Hata kodu 71936:

Arka sol araç seviye sensori

SINYAL MEVCUT DEĞİL!

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Geri sliris kamerasi sistemi

Konfor

PARK ASISTANI

4\*

Hata kodu 1080304:

Arka park yardım sensori

KISITLANMIS FONKSİYON!

Hata kodu 1113328:

On park yardım sensori

KISITLANMIS FONKSİYON!

Hata kodu 1114113:

Hata kodu 13638928:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensori

3\*

Hata kodu 209054:

Hata kodu 2425:

Hata kodu 577:

Konfor

Isik kontrolii sol 2

Konfor

Isik kontrolii sag 2

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

Acil cagri sistemi/Telematik sistemi

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik korumasi

Erisim ve start sistemi araziizii

Direksiyon

Direksiyon asistani

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 1312:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1326668 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4478 şasi nolu FORD TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) 7AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Rapor No: 06-01-1326668  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**





Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 11:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1326668 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 11:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası