

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Rapor No: 06-01-1313673  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20

# Full Plus Ekspertiz



## 06DNV654

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1313673 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DNV654	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	69973	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM0MXXTACMPC03686	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	998cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-06	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1313673 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,koltuklarda yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı ,sesli çalışma mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1313673 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
9.0 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	80	4
2. Aks	81	74	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.706	2.612	3
2. Aks	2.5165	2.5295	0
El Freni	1.2275	1.7515	29

### Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,19 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,66 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,28 mm	Kışlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Rapor No: 06-01-1313673  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 318 NM	Teker Torku 256 NM	Teker Gücü 57 KW	Test Hızı 144 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 77 KW	Kayıp Güç 18 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1313673 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

29.11.2024

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.0i 12V GTDi EcoBoost

Motor kodu:

B3GA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DNV654

VIN:

NMOMXXTACMPC03686 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.11.2024 10:41:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Duratec EcoBoost CAN

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu B10B9:

ARIZALI SİSTEM UFLEYİCİ FANI KONTROLU

UFLEYİCİ FAN KONTROLU FONKSİYONU UYGUN DEĞİL

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Suriçi kapı modülü (CAN)

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayüz modülü APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.12.2023		Çarpışma	Hayır	11475	TL
06.08.2023		Çarpma	Hayır	0	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Rapor No: 06-01-1313673  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Rapor No: 06-01-1313673  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik


## Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı

### Parça Grubu

Kapı, sol ön  
Koltuklar, ön

### Parça ve Hasar

Kapı gergisi - Ses Yapıyor  
Koltuk, sol ön - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.bagaj kapağı iç dış onarımlı boyalı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1313673 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 11:20  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası