

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55

# Full Plus Ekspertiz



## 06FL5286

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1280389 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06FL5286	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	89638	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMEA34330	Motor Gücü	55 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	.....
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler çizikler ve dolu hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Farlar ve sağ arka lamba deforme olmuş.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastik mevcimleri farklı,arka sol lastik hasarlı,jantlar çiziik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Turbo hortumu yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Vites topuzu ve körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1280389 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
7.5 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	91	90	1
2. Aks	89	88	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.683	2.5265	5
2. Aks	2.6095	2.379	8
El Freni	2.338	2.2115	5

### Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	3,56 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	3,17 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	3,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	3,12 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Lastik, arka > Hasarlı



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1280389 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 55	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1280389 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

20.08.2024

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XUGA

Uretim yili;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06FL5286

VIN:

NMOMXXTACMEA34330 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.08.2024 14:37:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0512:

Mars motoru

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P1412:

EGR valfi

VALFTE SIKISMA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0423:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4330 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 75 DELUX markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Ön cam direği, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

## Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Rapor No: 06-01-1280389  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Farlar, Far, sol > Solmuş



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı

#### Parça Grubu

Arka bölüm  
Kaporta  
Kaporta

#### Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Boyalı  
Sol Kılıç Sacı - Boyalı  
Sol Podye Sacı - Boyalı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.motor kaputu sökülmüş takılmış iç dış onarımlı boyalı ,bagaj kapağı iç dış onarımlı boyalı.sag ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış.Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.) Araçta yoğun dolu hasarı mevcut. Kaput menteşeleriyle oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.08.2024 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1280389 Araç Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 20.08.2024 14:55  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası