

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47

# Full Plus Ekspertiz



## 06AEM165

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1331512 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06AEM165	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	281202	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMHB20509	Motor Gücü	55 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, çizik ,yırtık ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar deforme sol far hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Aks yağ kaçağı mevcut. Vites topuzu deforme.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemedi.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1331512 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	72	1
2. Aks	0	64	64 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4855	2.482	0
2. Aks	2.295	2.142	6
El Freni	1.876	1.785	4

### Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88T	3,98 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88T	4,26 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88T	3,45 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88T	3,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 263 NM	Teker Torku 215 NM	Teker Gücü 45 KW	Test Hızı 125 km/h
Ruhsat Verisi Güç 55 KW	Test Sonucu Güç 44 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 80,00

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1331512 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

15.01.2025

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XUGA

Uretim yili;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06AEM165

VIN:

NMOMXXTACMHB20509 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.01.2025 14:17:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0512:

Mars motoru

SINYAL COK GUCLU

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Hasar Maliyeti Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.11.2023		KTTCarpma	Hayır	0	TL
08.03.2022		ERPCarpisma	Hayır	11551.77	TL
27.07.2021		Carpma	Hayır	0	TL
18.09.2018		ERPCarpisma	Hayır	15397.38	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Rapor No: 06-01-1331512  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Amblem > Eksik



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sağ > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sol > Hasarlı

**Parça Grubu**

Kaporta  
Kaporta  
Marşbiyel, sağ

**Parça ve Hasar**

B-direk, sağ - Boyalı  
A-direk, sağ - Boyalı  
Marşbiyel, sağ - Boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1331512 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu sökülümüş takılmış. Sağ arka kapı karşılığı kısmı boyalı. Sağ marşbiyel iç kısmı işlemlenmiş boyalı.

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.01.2025 14:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1331512 Araç Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 15.01.2025 14:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası