

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14
Rapor No: 06-01-1320040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14

Full Plus Ekspertiz



06CJC844

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1320040 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CJC844	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	35974	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMU70584	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-09	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1320040 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,ön koltuklar hasarlı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza deforme olmuş,
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1320040 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0	0	0
2. Aks	0	0	0
El Freni	0	0	0

Verimlilik

NaN

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,37 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5,11 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,25 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,77 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14
Rapor No: 06-01-1320040
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 850 NM	Teker Torku 405 NM	Teker Gücü 51 KW	Test Hızı 42 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 62 KW	Kayıp Güç 29 KW	Performans % 84,93

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1320040 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.12.2024

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XVGA

Uretim yili;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CJC844

VIN:

NMOMXXTACMMU70584 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.12.2024 11:08:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.02.2024		ERPÇarpışma	Hayır	46390.98	TL
02.07.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	273.76	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14
Rapor No: 06-01-1320040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14
Rapor No: 06-01-1320040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14
Rapor No: 06-01-1320040
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14

Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Deforme Olmuş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Arka bölüm
Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Boyalı
Bağlantı ayağı - Değişmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.12.2024 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1320040 Araç Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 14.12.2024 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası